

Nummer der Meldung INFO/00024/24

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



| | |
|--|--|
| Mitteilendes Land | Schweden |
| Produktkategorie | Elektrogeräte und -zubehör |
| Art | Verbraucher |
| Produkt | Milchaufschäumer |
| Packungsbeschreibung | Papierkarton mit Bild des Produkts. |
| Marke | Not specified |
| Typ/Modellnummer | F-018 |
| Produktbeschreibung | Rosa Kunststoff elektrische Milchrührer. |
| Art des Risikos | Umwelt |
| Beschreibung des Risikos | Die Lötmittel im Produkt weisen eine übermäßige Bleikonzentration auf (gemessener Wert bis zu 64 Gew.-%). Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar. |
| EU-Rechtsvorschriften und europäische Normen, gegen die das Produkt geprüft wurde und denen es nicht genügte | Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie). |

Ursprungsland Unbekannt

Von Behörden angeordnete
Maßnahmen Einfuhr an der Grenze abgelehnt
Importeur

Datum des Inkrafttretens 06/12/2023