

Änderungen der Mappe "Sicherheit am Bau" 2023 im Vergleich zur Ausgabe 2020

Allgemeine Änderungen:

Alle (auch nur redaktionell) geänderten Seiten sind in der Fußzeile durch die Wortfolge „Ausgabe 2023“ erkennbar.

Das jeweils letzte Änderungsjahr ist in der Fußzeile jeder Seite ablesbar (z.B. „Ausgabe 2020“).

Das Inhaltsverzeichnis hat sich zwecks Kontinuität der gewohnten Kapitelnummer für die Anwender nicht verändert.

In der gesamten Mappe wurden zahlreiche redaktionelle Anpassungen und Aktualisierungen vorgenommen, wie z.B. bei Verweisen, Links, etc.

Das Gesamt-PDF der Baumappe (<https://content.wko.at/service/Baumappe-2023.pdf>) wurde hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit optimiert.

Wichtigste inhaltliche Änderungen bzw. Aktualisierungen:

Kapitel	Inhalt
Einleitung	App-Hinweis entfernt
Inhaltsverzeichnis	Verlinkung jedes Kapitels (im PDF)
Links in den Kästen	Verweise zu anderen Baumappen-Seiten werden verlinkt (im PDF)
B 1 Evaluierung	Einbau STOP-Prinzip
B 13 Arbeiten im Freien	Merkblatt "Hitze" der GS Bau eingearbeitet
B 18 Chemikalien/Gefährliche Arbeitsstoffe	Thema Diisocyanate ergänzt
C 4.2 Atemschutz	Überarbeitung Tabelle mit Grenzwerten (u.a. Quarz auf 0,05)
C 5 Hand- und Armschutz	Piktogramm "Vibration" ergänzt
C 10 Warnkleidung	Normenverweise aktualisiert
C 11 Witterschungsschutz	Verlinkung mit B 13 und Normenaktualisierung
Kapitel D	Ergänzung Sicherheitschartas Hochbau und Tiefbau an mehreren Stellen
D 23 Transport/Ladungssicherung	Kontrolle Aktualität
D 26 Arbeiten mit Quarzfeinstaub	Aktualisierung Inhalte, Ergänzung Musterevaluierungen
D 26 Arbeiten mit Quarzfeinstaub	neues Staubplakat eingebaut
Z Arbeitnehmerschutz und Recht	Kontakte AI, AUVA, GBH, WKÖ, Bauakademien aktualisiert
Stichwortverzeichnis	Entfallen, stattdessen Index mit Kapitelnamen inklusive Verlinkung (im PDF)

Rückfragen:

Geschäftsstelle Bau WKÖ

DI Robert Rosenberger

E-Mail: rosenberger@bau.or.at