

Nummer der Meldung A12/01480/22

Produkt Luftbefeuchter

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



Art des Risikos

Chemikalie
Umwelt

Das Lötmedium hat eine übermäßige Konzentration von Blei (gemessener Wert bis zu 32,11 %). Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar. Das Kunststoffdrahtumhang enthält eine übermäßige Menge an Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP) (gemessene Werte bis zu 3,76 %, 1,69 % bzw. 0,11 Gew.-%). Diese Phthalate können die Gesundheit von Kindern schädigen und möglicherweise Schäden an ihrem Fortpflanzungssystem verursachen. Das Produkt enthält auch kurzkettige chlorierte Paraffine (SCCPs) (gemessener Gewichtswert 0,88 %). SCCPs bestehen in der Umwelt, sind giftig für Wasserorganismen in geringen Konzentrationen und bioakkumulieren in Wildtieren und Menschen, was ein Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellt.

Das Produkt entspricht weder den Anforderungen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie), der Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) noch der REACH-Verordnung.

Kategorie Elektrogeräte und -zubehör

Art Verbraucher

Beschreibung	Brauner harter Kunststoff Luftbefeuchter mit Ladegerät und LED-Licht. Das Produkt wird online verkauft.
Packungsbeschreibung	Braune Kartonverpackung.
Marke	Unbekannt
Name	Luftfukter med LED-lys
Typ/Modellnummer	SM101188
Wöchentlicher Bericht Nummer	Report-2022-43
Warnmeldung übermittelt von	Norwegen
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Fälschung?	Unbekannt
Ursprungsland	Volksrepublik China
Von Wirtschaftsbeteiligten ergriffene Maßnahmen	Rücknahme eines Produkts vom Markt Importeur
Datum des Inkrafttretens	10/11/2021