


Nummer der Meldung

A12/00173/22

Produkt

Solarbetriebene Lampe

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



Art des Risikos

Umwelt

Die Lötmittel enthalten eine übermäßige Bleimenge (gemessener Wert bis zu 51 %). Blei stellt ein Risiko für die Umwelt dar.

Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Richtlinie der Kommission zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie).

Kategorie

Elektrogeräte und -zubehör

Art

Verbraucher

Beschreibung

Eine solarbetriebene Lampe für den Außenbereich mit dekorativen Vögeln. Das Produkt wird auch online verkauft.

Packungsbeschreibung

Dünner Kunststoff

Marke

Unbekannt

Typ/Modellnummer

S794524200002

Barcode

2000558768900

Wöchentlicher Bericht Nummer

Report-2022-4

Warnmeldung übermittelt von	Schweden
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Fälschung?	Nein
Ursprungsland	Volksrepublik China
Von Wirtschaftsbeteiligten ergriffene Maßnahmen	Beendigung der Listung dieses Produkts durch den Online-Marktplatz Sonstige
Datum des Inkrafttretens	01/11/2021