

Nummer der Meldung

A12/00031/22

Produkt

Körpermassagegerät

Der Inhalt dieser Datei wurde maschinell übersetzt. Die Europäische Kommission haftet nicht für die Richtigkeit. Bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgebend.



Art des Risikos

**Chemikalie
Umwelt**

Das Ladekabel enthält eine übermäßige Menge an kurzkettigem chloriertem Paraffin (SCCP), Di- (2-Ethylhexyl)phthalat (DEHP) und Di-n-Butylphthalat (DBP) (gemessene Werte bis zu 3,69 %, 1,93 % bzw. 1,62 Gew.-%). Zwei Lote enthalten eine übermäßige Bleimenge (gemessener Wert bis zu 63,8 Gew.-%). Phthalate können die Gesundheit von Kindern schädigen und ihr Fortpflanzungssystem beeinträchtigen. SCCPs bestehen in der Umwelt, sind giftig für Wasserorganismen in geringen Konzentrationen und bioakkumulieren bei Wildtieren und Menschen. Blei ist schädlich für die Umwelt

Das Produkt entspricht nicht der Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP) und den Anforderungen der Richtlinie der Kommission zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-2-Richtlinie).

Kategorie

Elektrogeräte und -zubehör

Art

Verbraucher

Beschreibung

Handgehaltener elektrischer Körpermassagegerät. Produkt auch verkauft online.

Packungsbeschreibung

Karton, der ein Bild des Produkts darauf hat

Marke	Fhen Liang
Name	Electric vibration massager / Massageapparat för kroppen
Typ/Modellnummer	XF-70
Barcode	6973150520015
Wöchentlicher Bericht Nummer	Report-2022-1
Warnmeldung übermittelt von	Schweden
Handelt es sich bei dem Produkt um eine Fälschung?	Nein
Ursprungsland	Volksrepublik China
Von Wirtschaftsbeteiligten ergriffene Maßnahmen	Rücknahme eines Produkts vom Markt Importeur
Datum des Inkrafttretens	12/07/2021

